



ELEWACJA ZACHODNIA 2 – STAN ISTNIEJĄCY




UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT RENOWACYJNYCH
NALEŻY SKUĆ TYNKI (ZAKŁADA SIĘ 100% TYNKU DO SKUCIA
ELEWACJĘ PO SKUCIU TYNKÓW MYĆ WODĄ POD CIŚNIENIEM.


ELEWACJA ZACHODNIA 2 – STAN PROJEKTOWANY



PORTYK - WIDOK OD ZACHODU - STAN ISTNIEJĄCY




PORTYK – WIDOK OD WSCHODU – STAN ISTNIEJĄCY




UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT REMOWACYJNYCH
NALEŻY SKUĆ TYNKI (ZAKŁADZA SIĘ 100% TYNKU DO SKUCIA,
ELEWACJE POD SKUCIEM TYNKÓW MYĆ WODĄ POD CIŚNIENIEM.


PORTYK - WIDOK OD WSCHODU - STAN PROJEKTOWANY



PORTYK - WIDOK OD ZACHODU - STAN ISTNIEJĄCY





EWALUACJA POŁNOČNA – STAN ISTNIEJĄCY




UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT RENOWACYJNYCH
NALEŻY SKUĆ TYNKI (ZAKŁADA SIĘ 100% TYNKU DO SKUCIA,
ELEWACJE PO SKUCIU TYNKÓW MYĆ WODĄ POD CIŚNIENIEM.

ELEWACJA PÓŁNOCNA – STAN PROJEKTOWANY



RZUT PORTYKU – STAN PROJEKTOWANY



UMIAGA:
1.KOLORY TINKU STYLITU FASSADENPUTZ K15
PRZYJAŁO W PŁASZ KOLORYSTYCZNYCH
2.DACH POZA ZAKRESSEN OPRACOWANIA
3.WYKONAWCA MOŻE UŻYĆ PRZYTEK KLINIKEROM
DO OBEJZNIENIA COKOLU, INNYCH NIŻ
PODAJE W PROJEKCE. PO SKONSULTOWANIU
SIE Z OPOWIEDNIĄ SŁUŻBĄ KONSERWATORSKĄ

[illegible]