

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Zakup części do pojazdów służbowych wykorzystywanych w garnizonie śląskim Policji**” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Grupa pytań nr 1

Załącznik nr 3 Zadanie 6

Fiat Ducato 115kW 2999ON 2008-2009r (Przykładowy nr VIN ZFA25000001590678)

Poz. 5 – Proszę o doprecyzowanie pozycji, czy chodzi o chłodnicę wody?;

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty na chłodnicę wody. Stosowna informacja zostanie uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 12 – Proszę o wykreślenie pozycji, ponieważ nie występuje dana część w tym modelu auta;

Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 16 – Proszę o podanie nr części, której oczekują Państwo wyceny, ponieważ wykonawca nie jest w stanie jednoznacznie wytypować dany podzespół;

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 23,24 – Czy chodzi Państwu o halogeny świateł przeciwmgielnych?;

Zamawiający w przedmiotowych pozycjach wymaga przedstawienia oferty cenowej na halogeny przednich świateł przeciwmgielnych. Stosowna informacja zostanie uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

Poz. 44 - Proszę o podanie numerów OE łożysk, które mają wchodzić w komplet;

Mając na uwadze brak możliwości podania jednego nr OE na komplet łożysk skrzyni biegów, Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 59,60 - Proszę o doprecyzowanie pozycji, ponieważ w zamienniku występują same przełączniki bez panelu maskującego. Zatem czy Zamawiający dopuści zastosowanie w tych pozycjach samych przełączników?;

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowych pozycjach kompletnego panelu podnoszenia szyb, tj. panelu maskującego wraz z przełącznikami. W związku z powyższym nie dopuszcza przedstawienia w w/w pozycjach samych przełączników.

Poz. 74, 75, 76 - Proszę o doprecyzowanie pozycji, ponieważ w zamienniku występują same zestawy naprawcze bez mocowań do nadwozia. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie samych wózków z zamiennika?;

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowych pozycjach kompletnych zestawów naprawczych wraz z mocowaniami do nadwozia. W związku z powyższym nie dopuszcza przedstawienia w w/w pozycjach samych wózków.

Poz. 79 - Proszę o doprecyzowanie pozycji, czego ma dotyczyć wycena samego krzyżaka?;

Mając na uwadze problemy z jednoznaczną identyfikacją przedmiotowego asortymentu Zamawiający dokona usunięcia w/w pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

Poz. 91 - Proszę o podanie nr części, której oczekują Państwo wyceny;

Mając na uwadze problemy z jednoznacznością identyfikacją przedmiotowego asortymentu Zamawiający dokona usunięcia w/w pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

Poz. 93 - Proszę o doprecyzowanie pozycji, rolka zwrotna ale która?;

Zamawiający wymaga przedmiotowej pozycji przedstawienia oferty cenowej na rolkę pośrednią paska alternatora. Stosowne uzupełnienie podanej wcześniej informacji zostanie umieszczone w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Fiat Bravo 110kW 1910ON 2008-2009r (Przykładowy nr VIN ZFA19800004197907)

Poz. 25 – Proszę o sprecyzowanie, której liki ma dotyczyć wycena?;

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty cenowej na Linkę hamulca ręcznego prawą i Linkę hamulca ręcznego lewą. W związku z powyższym Zamawiający dokona rozbicia przedmiotowej pozycji na dwie: Linka hamulca ręcznego prawa i Linka hamulca ręcznego lewa. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 31 – W podanym modelu auta nie występuje samo łożysko tylko piasta z łożyskiem osi tylnej;

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji przedstawienia oferty cenowej na piastę koła tyl z łożyskiem. Stosowne uzupełnienie podanej wcześniej informacji zostanie umieszczone w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 35 - W podanym modelu auta występuje świeca żarowa;

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty cenowej na świecę żarową. Stosowne doprecyzowanie podanej wcześniej informacji zostanie umieszczone w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Fiat Panda 40kW 1108PB 2005r. (Bez systemu ABS) (Przykładowy nr VIN ZFA16900000400890)

Poz. 21 - Proszę o sprecyzowanie, której liki ma dotyczyć wycena?;

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty cenowej na komplet linek hamulca ręcznego, tj. linkę hamulcową lewą + prawą wraz z elementem łączącym. Stosowne uzupełnienie podanej wcześniej informacji zostanie umieszczone w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Fiat Stilo 77kW 1598PB 2006r (Przykładowy nr VIN ZFA19200000633186)

W podanym opisie modelu auta i nr VIN wystąpił błąd. Opis dotyczy silnika benzynowego, a nr VIN wskazuje na silniki diesla 1,9 JTD. Proszę o sprecyzowanie jakiego silnika ma dotyczyć wycena;

Zamawiający wymaga wyceny części do silnika benzynowego, w związku z powyższym dokona zmiany podanego w tytule części nr VIN, na inny. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 17 - W podanym modelu auta na osi przedniej łożysko i piasta są elementami rozłącznymi. Proszę o sprecyzowanie, czy wycena ma dotyczyć samego łożyska czy samej piasty?;

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż dokona rozbicia przedmiotowej pozycji na dwie: piasta koła przód i łożysko piasty przedniej. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 18 - W podanym modelu auta na osi tylnej, występuję piasta z łożyskiem;

W związku z powyższym Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty cenowej na piastę koła tyl z łożyskiem. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 22 - Proszę o sprecyzowanie, której liki ma dotyczyć wycena?;

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty cenowej na Linkę hamulca ręcznego prawą i Linkę hamulca ręcznego lewą. W związku z powyższym Zamawiający dokona rozbicia przedmiotowej pozycji na

dwie: Linka hamulca ręcznego prawa i Linka hamulca ręcznego lewa. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

W związku ze znacznymi zmianami i zwiększeniem liczby pojazdów, a co za tym idzie zwiększeniem liczby pozycji do wyceny, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert do 20.11.2017r.?

Pytanie nr 2

Załącznik nr 3 Zadanie 6

Fiat Ducato 115kW 2999ON 2008-2009r (Przykładowy nr VIN ZFA25000001590678)

Poz. 9, 10 – Proszę o podanie nr OE części wyszczególnionych w formularzu do wyceny. Prawdopodobnie w poz. 9 i 10 chodzi o ten sam podzespół Czy Zamawiający miał na myśli: Czujnik ciśnienia w kolekt. Ssącym o nr OE 504369148? Pozycja zdublowana, proszę o wykreślenie pozycji nr 10.

Zamawiający wymaga wyceny w w/w pozycjach Czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym o numerze OE 504369148. W związku z faktem, iż przedmiotowe pozycje tj. 9 i 10 się dublują, Zamawiający dokona usunięcia pozycji nr 10. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Grupa pytań nr 3

Pozycja 8. Linki z tyłu występują jako lewa i prawa osobno – proszę o informację o którą stronę chodzi Zamawiającemu?

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty cenowej na Linkę hamulca ręcznego tylną prawą i Linkę hamulca ręcznego tylną lewą. W związku z powyższym Zamawiający dokona rozbicia przedmiotowej pozycji na dwie: Linka hamulca ręcznego tylna prawa i Linka hamulca ręcznego tylna lewa. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 3.

Pozycja 12. Po nr VIN żaden katalog nie dobiera prawidłowej długości paska alternatora. Stacja ASO RENAULT również to potwierdza. Proszę o podanie oznaczeń i długości paska alternatora stosowanego w tym samochodzie. Jest to warunek konieczny aby prawidłowo wycenić część.

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty cenowej na odpowiednik paska o oznaczeniu 7PK1790. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 3.

Pozycja 13. Po nr VIN stwierdzamy, że w samochodzie jest brak wycieraczki tylnej. Pozycja powinna zostać usunięta z załącznika.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 3.

Pozycja 23. Według ASO w samochodzie nie ma wymiennych gum stabilizatora. Można je zakupić na naszym rynku w zamienniku, ale do prawidłowej wyceny należy podać średnicę drążka stabilizatora, ponieważ w samochodzie były stosowane 2 typy drążków o różnych średnicach.

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty cenowej na gumę stabilizatora dla drążka stabilizatora o średnicy 22 mm. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 3.

Pozycja 35. Brak możliwości prawidłowego dobrania katalogowo alternatora i podania właściwej ceny. Występują 3 rodzaje alternatora w tym samochodzie. Stacja ASO RENAULT również nie jest w stanie prawidłowo dobrać części. Prosimy o podanie modelu i typu alternatora lub jego nr OE stosowanego w tym samochodzie w celu dokonania prawidłowej wyceny części.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 3.

Pozycja 36. Brak możliwości prawidłowego dobrania katalogowo rozrusznika i podania właściwej ceny. Występują 3

rodzaje rozruszników w tym samochodzie. Stacja ASO RENAULT również nie jest w stanie prawidłowo dobrać części. Prosimy o podanie modelu i typu rozrusznika lub jego nr OE stosowanego w tym samochodzie w celu dokonania prawidłowej wyceny części.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 3.

Grupa pytań nr 4

Zwracamy się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

ZALĄCZNIK NR 3 – FORMULARZ CENOWY

Kia Ceed 92kW 1591PB 2011r (Przykładowy nr VIN: U5YHB512ACL299194)

23	Rozrząd kpl
----	-------------

Proszę o sprecyzowanie czy wycena powinna zawierać także koło (sprzęgło) zmiennych faz rozrządu) o nr oe 243502B010 ?

Zamawiający informuje, iż wycena winna zawierać cenę za rozrząd kompletny w tym także koło zmiennych faz rozrządu.

KIA CEED 99kW 1591PB 2013r (Przykładowy nr VIN: U5YHM813AEL072390)

26	Rozrząd kpl
----	-------------

Proszę o sprecyzowanie czy wycena powinna zawierać także koło (sprzęgło) zmiennych faz rozrządu) o nr oe 243702B610 oraz 243502B600 (informacja serwisowa proszę o weryfikację, sprawdzenie przed zamówieniem części, o jakim nr oe koło jest zamontowane w aucie, po nr VIN nie ma jednoznacznie wytypowanej części zamiennej) oraz koło wału korbowego o nr oe 231212B710?

Zamawiający informuje, iż wycena winna zawierać cenę za rozrząd kompletny w tym także koło zmiennych faz rozrządu i koło wału korbowego. W związku z faktem, iż zgodnie z przytoczoną informacją serwisową istnieją dwa rodzaje kół zmiennych faz rozrządu Zamawiający przy dokonywaniu zamówienia w/w części pod konkretny samochód wskaże numer OE wymaganej części.

40	Ośłona przegubu zewnętrznego kpl
----	----------------------------------

Proszę o podanie nr części do wyceny, program serwisowy po zastosowaniu podanego nr VIN nie typuje części zamiennej

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 1

Kia Ceed 94kW 1582ON 2012r (Przykładowy nr VIN: U5YHM816ADL010530)

27	Rozrząd kpl
----	-------------

Proszę o doprecyzowanie o jakim nr oe należy wycenić koło wału korbowego (napędu pompy wtryskowej)

Poniżej informacje serwisowe:

243352A210 Kolo łańcucha rozrządu p/wtryskowej (UWAGA!!! Zanim zamówisz kolo łańcucha rozrz. p/wtryskowej - sprawdź jaki rodzaj kola jest fizycznie w aucie. Info: 24335 2A210 - kolo z wycięciem na klin. Kolo 24335 2A200 bez wycięcia na klin.)

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przy dokonywaniu zamówienia w/w części pod konkretny samochód wskaże numer OE wymaganej części.

53	Ośłona przegubu zewnętrznego kpl
----	----------------------------------

Proszę o podanie nr części do wyceny, program serwisowy po zastosowaniu podanego nr VIN nie typuje części zamiennej

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 1

Hyundai I30 85kW 1582ON 2011r (Przykładowy nr VIN: TMADB81SACJ090382)

16	Rozrząd kpl
----	-------------

Proszę o doprecyzowanie o jakim nr oe należy wycenić koło wału korbowego (napędu pompy wtryskowej)

Poniżej informacje serwisowe:

243352A210 Kolo łańcucha rozrządu p/wtryskowej (UWAGA!!! Zanim zamówisz kolo łańcucha rozrz. p/wtryskowej – sprawdź jaki rodzaj kola jest fizycznie w aucie. Info: 24335 2A210 - kolo z wycięciem na klin. Kolo 24335 2A200 bez wycięcia na klin.)

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przy dokonywaniu zamówienia w/w części pod konkretny samochód wskaże numer OE wymaganej części.

Wahacz wzdluzny tylny lewy (OE: 55270A6200 (L))
Wahacz wzdluzny tylny prawy (OE: 55280A6200 (R))
Wahacz poprzeczny tylny lewy (OE: 55210A2000)
Wahacz poprzeczny tylny prawy (OE: 55220A2000)

Podane nr oe wskazują na inne zastosowanie tj. nowy model I30 produkowany po 2012 roku.

Podany nr nadwozia TMADB81SACJ090382, wskazuje na auto produkowane w latach 2009-2012.

Proszę o sprecyzowanie czy wycena dotyczyć ma wahaczy równoważnych w stosunku do podanych nr części oe, czy wahaczy wytypowanych na podstawie podanego nr VIN ?

Zamawiający wymaga przedstawienia oferty cenowej na wahacze równoważne do podanych numerów części OE.

38	Wahacz dolny przedniego zawieszenia prawy
39	Wahacz dolny przedniego zawieszenia lewy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wahaczy o nr oe

545012H000 , 54500 2H000

Lub części w stosunku do nich równoważnych ?

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wahaczy o wskazanych numerach OE lub części w stosunku do nich równoważnych.

Grupa pytań nr 5

Załącznik nr 3 Zadanie 5

Skoda Octavia 75kW 1595PB 2005r (Przykładowy nr VIN TMBDX41U768854922)

Poz. 14 – Proszę o sprecyzowanie co należy wycenić, ponieważ w danym modelu pojazdu nie występuje siłownik sprzęgła. Czy chodzi Zamawiającemu o łożysko oporowe sprzęgła?;

Zamawiający wymaga w przedmiotowej pozycji przedstawienia oferty cenowej na łożysko oporowe sprzęgła.

Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 5.

Załącznik nr 3 Zadanie 3

Peugeot Partner 55kW 1360PB 2005r (Przykładowy nr VIN VF3GJKFWC95192187)

Poz. 20 - Proszę o sprecyzowanie co należy wycenić, ponieważ w danym modelu pojazdu nie nawet serwis nie jest w stanie zidentyfikować części po takim opisie. Proszę o podanie nr części, której wyceny Państwo oczekują;

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty cenowej na podporę półosi – wspornik dolny silnika.

Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 3

Grupa pytań nr 6

Zadanie nr 2 - Zakup części do pojazdów służbowych marki Chevrolet, Daewoo, Opel, BMW, Saab, Lublin, LDV Convoy

Chevrolet Aveo 53kW 1150PB 2005r. (Przykładowy nr VIN KL1SF48T15B466696)

25	Napinacz paska klinowego
----	--------------------------

w/w pojazd nie posiada napinacza, proszę o wykreślenie pozycji.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

Opel Astra IV 85kW 1598PB 2013r (Przykładowy nr VIN W0LPD6EDXEG029102)

46	Felga koła
----	------------

Proszę o sprecyzowanie czy wycena dotyczy ma felgi stalowej 16 calowej, pełnej czy strukturalnej ?

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji wyceny cenowej na felgę stalową pełną. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

47	Sonda lambda
----	--------------

Proszę o sprecyzowanie sonda przednia czy tylna ?

W związku z powyższym Zamawiający dokona rozbicie w/w pozycji na dwie, tj.: Sonda lambda przednia i Sonda lambda tylna. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

55	Obudowa termostatu
----	--------------------

Proszę o podanie nr części do wyceny, występują dwie obudowy

W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia jaki rodzaj obudowy będzie zapotrzebowany przez Zamawiającego, Zamawiający dokona wykreślenia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

63	Koło dwumasowe
----	----------------

Proszę o wykreślenie pozycji, w/w pojazd posiada silnik benzynowy nie posiadający koła dwumasowego

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

Opel Astra III 85kW 1598Pb 2012r. (Przykładowy nr VIN W0L0AHL48D2018989)

8	Linka hamulca ręcznego prawa
---	------------------------------

9	Linka hamulca ręcznego lewa
---	-----------------------------

w/w pojazd posiada jedną zintegrowaną linkę hamulcową, obsługującą zarówno lewą jak i prawą stronę pojazdu

W związku z powyższym Zamawiający dokona scalenia przedmiotowych pozycji w jedną. Stosowna modyfikacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

14	Zestaw naprawczy zacisku przód
----	--------------------------------

15	Zestaw naprawczy zacisku tył
----	------------------------------

Proszę o sprecyzowanie czy zestaw naprawczy zawierać ma tłoczek hamulcowy

Zamawiający wymaga przedstawia w w/w pozycjach zestawów naprawczych wraz z tłoczkami hamulcowymi. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

22	Koło dwumasowe
----	----------------

Proszę o wykreślenie pozycji, w/w pojazd posiada silnik benzynowy nie posiadający koła dwumasowego

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

25	Końcówka drążka kierowniczego lewa
----	------------------------------------

26	Końcówka drążka kierowniczego prawa
----	-------------------------------------

29	Drążek kierowniczy lewy
----	-------------------------

30	Drążek kierowniczy prawy
----	--------------------------

31	Przekładnia kierownicza
----	-------------------------

32	Oslona przekładni kierowniczej
----	--------------------------------

Proszę o podanie nr części do wyceny, program serwisowy nie typuje jednoznacznie stosowanych części zamiennych (układ kierowniczy ZF lub TRW)

Zamawiający wymaga w przedmiotowych pozycjach przedstawienia oferty cenowej na elementy zgodne z przykładowym numerem VIN, jaki został podany dla tego rodzaju pojazdu w Załączniku nr 3 do SIWZ –

formularz cenowy – ZADANIE NR 2

47	Obudowa termostatu
----	--------------------

Proszę o podanie nr części do wyceny, występują dwie obudowy

W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia jaki rodzaj obudowy będzie zapotrzebowany przez Zamawiającego, Zamawiający dokona wykreślenia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

55	Przełącznik zespolony pod kierownicę
----	--------------------------------------

Proszę o sprecyzowanie przełącznik wycieraczek, czy przełącznik kierunkowskazów (występują dwie manetki)

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona rozbicia przedmiotowych pozycji na dwie: Przełącznik zespolony pod kierownicę – włącznik wycieraczek oraz Przełącznik zespolony pod kierownicę – włącznik kierunkowskazów. Stosowna modyfikacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

60	Sonda lambda
----	--------------

Sonda przednia czy tylna

W związku z powyższym Zamawiający dokona rozbicie w/w pozycji na dwie, tj.: Sonda lambda przednia i Sonda lambda tylna. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

Opel Insignia 162kW 1998PB 2013r. (Przykładowy nr VIN W0LGM5ED6D1122596)

20	Wahacz zawieszenia tylnego lewy
----	---------------------------------

21	Wahacz zawieszenia tylnego prawy
----	----------------------------------

Proszę o podanie nr części do wyceny, auto posiada układ wielowahaczowy

Zamawiający wymaga przedstawienia w w/w pozycjach oferty cenowej na oryginał lub zamiennik:

- **Wahacz zawieszenia tylnego lewy o nr OE 13318344**
- **Wahacz zawieszenia tylnego prawy o nr OE 13318345**

Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

24	Sonda lambda
----	--------------

Sonda przednia czy tylna ?

W związku z powyższym Zamawiający dokona rozbicia w/w pozycji na dwie, tj.: Sonda lambda przednia i Sonda lambda tylna. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

25	Obudowa termostatu
----	--------------------

Proszę o podanie nr części do wyceny, występują dwie obudowy

W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia jaki rodzaj obudowy będzie zapotrzebowany przez Zamawiającego, Zamawiający dokona wykreślenia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

32	Rozrząd kpl
----	-------------

Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania zestawu serwisowego o nr oe 12600850

Zamawiający wymaga w przedmiotowej pozycji przedstawienia oferty cenowej na rozrząd kompletny odpowiedni dla pojazdu zgodnie z przykładowym numerem VIN, jaki został podany dla tego rodzaju pojazdu w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2

35	Pióro wycieraczki tył
----	-----------------------

w/w pojazd nie posiada wycieraczki tylnej, proszę o wykreślenie pozycji

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

Zadanie nr 1 - Zakup części do pojazdów marki Kia, Hyundai, Honda, Toyota, Mitsubishi, Subaru, Nissan KIA CEED 99kW 1591PB 2013r (Przykładowy nr VIN: U5YHM813AEL072390)

32	Listwa kłapy bagażnika dla pojazdu w wersji kombi
----	---

Proszę o sprecyzowanie czy wycena dotyczyć ma części o nr oe 87312A 2200

Zamawiający wymaga w przedmiotowej pozycji przedstawienia oferty cenowej na część oryginalną o numerze OE 87312A 2200 lub jej zamiennik. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 1.

40	Ośłona przegubu zewnętrznego kpl
----	----------------------------------

Występuje jedynie wraz z półosią proszę o wykreślenie pozycji

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 1

Kia Ceed 94kW 1582ON 2012r (Przykładowy nr VIN: U5YHM816ADL010530)

53	Ośłona przegubu zewnętrznego kpl
----	----------------------------------

Występuje jedynie wraz z półosią proszę o wykreślenie pozycji

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 1

Grupa pytań nr 7

Dotyczy ZP-2380-376-87/2017 „1 1.1.6 Zadanie nr 6 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Fiat, Alfa Romeo W związku z chęcią przystąpienia do w/w postępowania chcielibyśmy dopytać o kilka bardzo istotnych elementów związanych z pozycjami w załączniku nr 3.

Poz 9. Występują różne czujniki w zależności od rodzaju kolektora , plastikowy lub metalowy. Po nr VIN nie da się dobrać konkretnego kolektora. Proszę o podanie rodzaju kolektora plastikowy lub metalowy lub podać właściwy nr OE czujnika.

Zamawiający informuje, iż w pojazdach Fiat Ducato eksploatowanych w śląskim garnizonie Policji występuje kolektor metalowy

Poz 10. Czujnik ciśnienia zasysanego powietrza oraz Poz. 9 czujnik doładowania to są te same czujniki. Jeśli nie to proszę o wskazanie właściwych numerów OE dla poz. 9 i poz .10.

W związku z faktem, iż przedmiotowe pozycje tj. 9 i 10 się dublują, Zamawiający dokona usunięcia pozycji nr 10. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 16. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod nazwą „dźwignia sprzęgająca”? czy chodzi tutaj o wałek rozrządu? proszę o podanie nr OE żądanej części

Zamawiający informuje, iż dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 65. W samochodzie występuję 2 poduszki silnika. Proszę o podanie nr OE żądanej poduszki.

Zgodnie z posiadaną wiedzą przez Zamawiającego, potwierdzoną przez ASO FIAT, w przedmiotowym pojeździe występuje jedna poduszka silnika (od strony rozrządu) oraz dwie poduszki skrzyni biegów (górną i dolną). Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona rozbicie pozycji nr 66 na dwie tj.: Poduszka skrzyni biegów górna oraz Poduszka skrzyni biegów dolna. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 25 i 26. Katalogi zamienników jak i oryginalny katalog EPER nie rozdziela klocków w/g rozmiaru kół, lecz w/g ładowności samochodu. Proszę o doprecyzowanie do jakiej ładowności należy zrobić żądaną wycenę części ?

Zgodnie z informacjami, jakie Zamawiający uzyskał z ASO Fiat, istnieje możliwość doboru klocków hamulcowych po rozmiarze kół.

Poz. 44. Nie występuje zestaw łożysk do skrzyni biegów. Proszę o wskazanie numeru katalogowego takiego zestawu lub wyszczególnienie potrzebnych pozycji osobno wraz z podaniem ich nr OE.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

Poz. 108, 109, 110 oraz 111. Katalogi zamienników jak i oryginalny katalog EPER nie rozdziela tarcz w/g rozmiaru kół, lecz w/g ładowności samochodu. Proszę o doprecyzowanie do jakiej ładowności należy zrobić żadaną wycenę części?

Zgodnie z informacjami, jakie Zamawiający uzyskał z ASO Fiat, istnieje możliwość doboru tarcz hamulcowych po rozmiarze kół.

Grupa pytań nr 8

zadanie nr 6

Fiat Stilo 77kW 1598PB 2006r - podany numer vin ma zastosowanie do silnika 1.9 JTD

Zamawiający wymaga wyceny części do silnika benzynowego, w związku z powyższym dokona zmiany podanego w tytule części nr VIN, na inny. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

pozycja nr 10 - nie występują świece zapłonowe w podanym numerze vin, tylko świece żarowe

Mając na uwadze w/w udzieloną odpowiedź Zamawiający potwierdza, iż wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty cenowej na świece zapłonowe.

Fiat Ducato 115kW 2999ON 2008-2009r (Przykładowy nr VIN ZFA25000001590678)

pozycja nr 7 - Chłodnica klimatyzacji, jak będzie oceniana przez wykonawcę klasa jakości, jeśli jeden dostawca opisuje ten sam produkt jako Q, a drugi jako P (załączono zdjęcie: "chłodnica")

Zamawiający informuje, że jeżeli choć jeden z dostawców w systemie Audatex określi daną część jako Q to Zamawiający będzie punktował przedmiotową część jako Q.

pozycja nr 13 - drążek kierowniczy osiowy, nie można wybrać w systemie Audatex (załączono zdjęcie: "kierowniczy Ducato")

Mając na uwadze powyższe Zamawiający wykreśli konieczność wskazywania dla w/w pozycji informacji w kolumnie 9 - JAKOŚĆ. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

pozycja nr 126 - Zestaw montażowy szczęk hamulca ręcznego, nie można wybrać w systemie Audatex (załączono zdjęcie: "postojowy Ducato")

Mając na uwadze powyższe Zamawiający wykreśli konieczność wskazywania dla w/w pozycji informacji w kolumnie 9 - JAKOŚĆ. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

zadanie nr 2

Opel Insignia 162kW 1998PB 2013r. (Przykładowy nr VIN W0LGM5ED6D1122596)

pozycja nr 27 - Zawór EGR, nie istnieje

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2

Grupa pytań nr 9

W modelu KIA Ceed 99 KW 1591 PB 2013r w pozycjach :

80	Zestaw naprawczy zacisku tył	20	
----	------------------------------	----	--

Proszę o doprecyzowanie o co konkretnie chodzi Zamawiającemu ? czy ma być to zestaw tłoczek + osłonki tłoczka ? czy ma być to zestaw prowadnic zacisku z osłonkami ?

Przy okazji informuję , że obecnie na rynku żaden producent części nie posiada prawidłowego , pasującego do w/w modelu pojazdu zestawu naprawczego w postaci tłoczka + uszczelki. W przypadku wymiany tłoczka i uszczelki należy

wymienić cały kpl zacisk hamulcowy.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 1

81	Zestaw naprawczy zacisku przód	20	
----	--------------------------------	----	--

Proszę o doprecyzowanie o co konkretnie chodzi Zamawiającemu ? czy ma być to zestaw tłoczek + osłonki tłoczka ? czy ma być to zestaw prowadnic zacisku z osłonkami ?

Przy okazji informuję , że obecnie na rynku żaden producent części nie posiada prawidłowego , pasującego do w/w modelu pojazdu zestawu naprawczego w postaci tłoczka + uszczelki. W przypadku wymiany tłoczka i uszczelki należy wymienić cały kpl zacisk hamulcowy. W związku z tym proszę o informację czy wskazane pozycje zostaną usunięte z załącznika ?

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 1

*W modelu Kia Ceed 94KW 1582 ON 2012r w pozycjach :

71	Zestaw naprawczy zacisku tył z uszczelkami i tłoczkami hamulcowymi	20	
72	Zestaw naprawczy zacisku przód z uszczelkami i tłoczkami hamulcowymi	20	

Informuję , że obecnie na rynku żaden producent części nie posiada prawidłowego , pasującego do w/w modelu pojazdu zestawu naprawczego w postaci tłoczka + uszczelki. W przypadku wymiany tłoczka i uszczelki należy wymienić cały kpl zacisk hamulcowy. W związku z tym proszę o informację czy wskazane pozycje zostaną usunięte z załącznika?

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 1

W modelu KIA Ceed 92KW 1591PB 2011 r w pozycjach :

13	Zestaw naprawczy zacisku tył z uszczelkami i tłoczkami hamulcowymi	20	
14	Zestaw naprawczy zacisku przód z uszczelkami i tłoczkami hamulcowymi	20	

Informuję , że obecnie na rynku żaden producent części nie posiada prawidłowego , pasującego do w/w modelu pojazdu zestawu naprawczego w postaci tłoczka + uszczelki. W przypadku wymiany tłoczka i uszczelki należy wymienić cały kpl zacisk hamulcowy. W związku z tym proszę o informację czy wskazane pozycje zostaną usunięte z załącznika?

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 1

*W modelu Hyundai I30 85KW 1582 ON 2011r w pozycjach:

52	Wycieraczka szyby tył z ramieniem	5	
----	-----------------------------------	---	--

Informuję , że taki kpl na rynku nie występuje. Wycieraczkę i ramię do tego modelu pojazdu należy zakupić osobno. Proszę o informację , czy pozycja ta zostanie usunięta z załącznika? czy do załącznika zostanie dodana dodatkowa pozycja, która umożliwi wycenę tych dwóch części osobno ?

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona rozbicia przedmiotowej pozycji na dwie: Ramie wycieraczki tył oraz pióro wycieraczki tył. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 1

Grupa pytań nr 10

Fiat Ducato 115kW 2999ON 2008-2009r (Przykładowy nr VIN ZFA25000001590678)

Poz 77 i 78. Wycena ma dotyczyć sztuki czy kpl ?

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji wyceny za komplet danego asortymentu. Stosowna informacja zostanie uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

Poz 85. Co to jest za przewód kolektor ssący-chłód niter?? czy chodzi o przewód kolektor ssący-chłód intercooler?

jeżeli tak, to przewód ten występuje podzielony na 2 niezależne części. Proszę o podanie nr OE części, jakiej Zamawiający wymaga w tej pozycji.

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji wyceny za komplet przewodów (tj. 2 sztuk). Jednocześnie informujemy, iż błąd w nazewnictwie zostanie poprawiony i stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

Poz 88. Przewód między turbo-filtr czy turbo-chłodnica powietrza. Proszę o podanie nr OE części, jakiej Zamawiający wymaga w tej pozycji.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona rozbicia przedmiotowej pozycji na dwie tj.: przewód turbo-filtr powietrza oraz przewód turbo – chłodnica powietrza. Stosowna zmiana zostanie wprowadzona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

Poz 94. Są 3 osobne części dopowiadające za rozpieranie szczęk. Proszę o wskazanie odpowiedniej części wraz z podaniem jej nr OE.

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji komplet części wchodzących w skład rozpieraka szczęk. Stosowna informacja zostanie uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

Poz 97. Jak spinka i której listwy? Proszę o wskazanie odpowiedniej części wraz z podaniem jej nr OE.

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji ofertę cenową na spinkę listwy drzwi. Stosowna informacja zostanie uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

Poz 122. Czy wspornik resora to mocowanie go w tylne jego części do karoserii? Jeśli tak to wyceniać jako osobne sztuki czy kpl. na jeden resor ?? Proszę o wskazanie odpowiedniej części wraz z podaniem jej nr OE.

Zamawiający wymaga przedstawienia oferty cenowej w przedmiotowej pozycji za komplet na jeden resor. Stosowna informacja zostanie uzupełniona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

Pytanie nr 11

W związku z chęcią przystąpienia do w/w postępowania chcielibyśmy zwrócić uwagę na bardzo istotny problem.

***W modelu Hyundai I30 85KW 1582 ON 2011r w pozycjach :**

42	Sworzeń dolny lewy	5	
43	Sworzeń dolny prawy	5	

Zamawiający prosi o zakwalifikowanie w/w pozycji do jakości określonej dla tych części w systemie AUDATEX zgodnie z grupami wyszczególnionymi w SIWZ to jest :

- grupa 1: O i/lub Q

- grupa 2" PC i/lub PT i/lub PJ i/lub P.

Informuję, że po rozkodowaniu w systemie AUDATEX nr VIN podanego dla tego pojazdu tj **TMADB81SACJ090382** system nie wykazuje na grafice takiego sworznia (co jest zresztą częstym przypadkiem w tym systemie). Tym samym nie ma możliwości wyceny wyznaczonej przez Zamawiającego części na podstawie jakości wykazanej w systemie AUDATEX. W związku z tym proszę o informację czy wskazane pozycje zostaną usunięte z załącznika?

Mając na uwadze powyższe Zamawiający wykreśli konieczność wskazywania dla w/w pozycji informacji w kolumnie 9 - JAKOŚĆ. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 1

Pytanie nr 12

Czy w związku z zadaniem szeregu pytań z naszej strony w sprawie zamówienia nr ZP-2380-376-87/2017 dla zadań 1,3,6, planowane jest przesunięcie terminu składania ofert wyznaczone na dzień 14.11.2017? Do dziś nie ma na stronie żadnych informacji w tej sprawie, ani także odpowiedzi na zadane pytania, kluczowych dla przedmiotowego postępowania. Jest to dla nas bardzo istotne, ponieważ gwarancje wadialne muszą zostać odpowiednio wcześniej uruchomione aby zdążyć w terminie wyznaczonym do złożenia oferty.

Zamawiający dokona przesunięcia terminu składania ofert zgodnie z przepisami ustawy PZP.

Grupa pytań nr 13

W związku z chęcią przystąpienia do w/w postępowania chcielibyśmy dopytać o kilka bardzo istotnych elementów związanych z pozycjami w załączniku nr 3.

1.Fiat Ducato 115kW 2999ON 2008-2009r (Przykładowy nr VIN ZFA25000001590678)

Poz. 13. (w załączniku zrzut z ekranu systemu AUDATEX)

13	Drażek kierownicy osiowy	5
----	--------------------------	---

Zamawiający prosi o zakwalifikowanie w/w pozycji do jakości określonej dla tych części w systemie AUDATEX zgodnie za grupami wyszczególnionymi w SIWZ to jest:

- grupa 1: O i/lub Q

- grupa 2" PC i/lub PT i/lub PJ i/lub P.

Informuję , że po rozkodowaniu w systemie AUDATEX nr VIN podanego dla tego pojazdu tj ZFA25000001590678 system nie wykazuje na grafice takiego drążka (co jest zresztą częstym przypadkiem w tym systemie). Tym samym nie ma możliwości wyceny wyznaczonej przez Zamawiającego części na podstawie jakości wykazanej w systemie AUDATEX. W związku z tym proszę o informację czy wskazana pozycja zostanie usunięta z załącznika?

Mając na uwadze powyższe Zamawiający wykreśli konieczność wskazywania dla w/w pozycji informacji w kolumnie 9 - JAKOŚĆ. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

Poz. 12.

12	Czujnik temperatury oleju	40
----	---------------------------	----

W/g naszej wiedzy taka część nie występuje w w/w modelu samochodu. Proszę o wyjaśnienie o jaka część chodzi w tej pozycji wraz z podaniem nr OE aby rozwiać wszelkie wątpliwości .

Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 40.

40	Łańcuch napędu rozrządu pierwszy	25
----	----------------------------------	----

W systemie AUDATEX w/w część występuje tylko jako cały zestaw łańcucha rozrządu.

Zamawiający prosi o zakwalifikowanie w/w pozycji do jakości określonej dla tych części w systemie AUDATEX zgodnie za grupami wyszczególnionymi w SIWZ to jest :

- grupa 1: O i/lub Q

- grupa 2" PC i/lub PT i/lub PJ i/lub P.

Ze względu na fakt , że taka w/w część nie występuje osobno , tym samym nie ma możliwości wyceny wyznaczonej przez Zamawiającego części na podstawie jakości wykazanej w systemie AUDATEX. W związku z tym proszę o informację czy wskazana pozycja zostanie usunięta z załącznika ?

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona połączenia pozycji 40 i 41 dla części dotyczącej Fiata Ducato w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6 i będzie wymagał przedstawienia oferty na zestaw łańcucha rozrządu. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 70. (w załączniku zrzut z ekranu systemu AUDATEX)

70	Pompa olejowa	3
----	---------------	---

Po wykonaniu optymalizacji w systemie AUDATEX, system ten jako producenta w jakości „Q” pokazuje producenta PIERBURG. Ten producent do tego silnika ani do tego modelu nie produkuje pompy oleju. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy podawanie tego producenta przez Wykonawcę w załączniku ma sens ? proszę o odpowiedź .

Zamawiający wymaga przedstawienia w formularzu ofertowym oferty cenowej na części dostępne na rynku. W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca posiada informację, iż wskazany w Audatex producent nie produkuje danej części to nie powinien go wskazywać. Jednocześnie wymagane jest wskazanie innego producenta, który produkuje określonej jakości produkt lub oryginału.

Poz. 81.

81	Przekładnia kierownicza	20
----	-------------------------	----

Po wykonaniu optymalizacji w systemie AUDATEX , system ten jako producenta w jakości „Q” pokazuje producenta CORTECO. Ten producent do tego silnika ani do tego modelu nie produkuje przekładni kierowniczej. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy podawanie tego producenta przez Wykonawcę w załączniku ma sens? proszę o odpowiedź

Zamawiający wymaga przedstawienia w formularzu ofertowym oferty cenowej na części dostępne na rynku. W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca posiada informację, iż wskazany w Audatex producent nie produkuje danej części to nie powinien go wskazywać. Jednocześnie wymagane jest wskazanie innego producenta, który produkuje określonej jakości produkt lub oryginału.

Poz. 93.

93	Rolka zwrotna	5
----	---------------	---

W/w część w/g naszej wiedzy nie występuje w tym silniku. Proszę o sprecyzowanie o jaką część chodzi w tej pozycji. Prosimy o podanie nr OE części .

Zamawiający wymaga przedmiotowej pozycji przedstawienia oferty cenowej na rolkę pośrednią paska alternatora. Stosowne uzupełnienie podanej wcześniej informacji zostanie umieszczone w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 126.

126	Zestaw montażowy szczęk hamulca ręcznego	30
-----	--	----

Zamawiający prosi o zakwalifikowanie w/w pozycji do jakości określonej dla tych części w systemie AUDATEX zgodnie za grupami wyszczególnionymi w SIWZ to jest :

- grupa 1: O i/lub Q
- grupa 2" PC i/lub PT i/lub PJ i/lub P.

Informuję , że po rozkodowaniu w systemie AUDATEX nr VIN podanego dla tego pojazdu tj ZFA25000001590678 system nie wykazuje na grafice takiego zestawu (co jest zresztą częstym przypadkiem w tym systemie). Tym samym nie ma możliwości wyceny wyznaczonej przez Zamawiającego części na podstawie jakości wykazanej w systemie AUDATEX. W związku z tym proszę o informację czy wskazana pozycja zostanie usunięta z załącznika?

Mając na uwadze powyższe Zamawiający wykreśli konieczność wskazywania dla w/w pozycji informacji w kolumnie 9 - JAKOŚĆ. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

2.Fiat Panda 40kW 1108PB 2005r. (Bez systemu ABS) (Przykładowy nr VIN ZFA16900000400890)

Podany przez Zamawiającego numer Vin nie działa w systemie AUDATEX,. W związku z tym mamy do czynienia z brakiem możliwości dokładnego rozkodowania samochodu po jego wersji wyposażenia, modelu i istotnych dla poszczególnych wyceny elementach konstrukcyjnych. Skutkuje to brakiem możliwości precyzyjnego określenia producenta ewentualnego zamiennika w jakości oczekiwanej przez Zamawiającego. Proszę o ustosunkowanie się to tego problemu.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający udostępnia nr VIN z innych pojazdów tego typu eksploatowanych w śląskim garnizonie Policji:

- ZFA16900000203880
- ZFA16900000148722
- ZFA16900000242811

Poz.12 i 13 (w załączniku zrzut z ekranu systemu AUDATEX)

12	Drażek kierowniczy prawy	2
13	Drażek kierowniczy lewy	2

Zamawiający prosi o zakwalifikowanie w/w pozycji do jakości określonej dla tych części w systemie AUDATEX zgodnie za grupami wyszczególnionymi w SIWZ to jest :

- grupa 1: O i/lub Q
- grupa 2" PC i/lub PT i/lub PJ i/lub P.

Informuję , że po „ręcznym,, rozkodowaniu w systemie AUDATEX wskazanego modelu pojazdu system ten nie wykazuje na grafice takich części (co jest zresztą częstym przypadkiem w tym systemie). Tym samym nie ma

możliwości wyceny wyznaczonej przez Zamawiającego części na podstawie jakości wykazanej w systemie AUDATEX. W związku z tym proszę o informację czy wskazana pozycja zostanie usunięta z załącznika?

Mając na uwadze powyższe Zamawiający wykreśli konieczność wskazywania dla w/w pozycji informacji w kolumnie 9 - JAKOŚĆ. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

Pozycja 21

21	Linka hamulca ręcznego	4
----	------------------------	---

W tym modelu występuje linka hamulca prawa i lewa. Proszę o określenie o którą stronę linki chodzi w tej pozycji?

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty cenowej na komplet linek hamulca ręcznego, tj. linkę hamulcową lewą + prawą wraz z elementem łączącym. Stosowne uzupełnienie podanej wcześniej informacji zostanie umieszczone w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Pozycja 27.

27	Końcówka drążka kierowniczego	6
----	-------------------------------	---

W tym modelu występuje końcówka drążka prawa i lewa. Proszę o określenie o którą stronę chodzi w tej pozycji?

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona rozbicia przedmiotowej pozycji na dwie, tj.: Końcówka kierowniczego prawa oraz Końcówka drążka kierowniczego lewa. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

3.Fiat Bravo 110kW 1910ON 2008-2009r (Przykładowy nr VIN ZFA19800004197907)

Pozycja 25

25	Linka hamulca ręcznego	40
----	------------------------	----

W tym modelu występuje linka hamulca prawa i lewa. Proszę o określenie o którą stronę linki chodzi w tej pozycji?

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty cenowej na Linkę hamulca ręcznego prawą i Linkę hamulca ręcznego lewą. W związku z powyższym Zamawiający dokona rozbicia przedmiotowej pozycji na dwie: Linka hamulca ręcznego prawa i Linka hamulca ręcznego lewa. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz 35.

35	Świeca żarowa/zapłonowa	60
----	-------------------------	----

W tym silniku występuje tylko i wyłącznie świeca żarowa, Jak mamy rozumieć przełamanie jej w tej pozycji przez świecę zapłonową ? proszę o doprecyzowanie o którą świecę chodzi Zamawiającemu?

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty cenowej na świecę żarową. Stosowne doprecyzowanie podanej wcześniej informacji zostanie umieszczone w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

4.Fiat Stilo 77kW 1598PB 2006r (Przykładowy nr VIN ZFA19200000633186)

W opisie podanym obok nr VIN widnieją dane auta z silnikiem 1,6 77kw. Jednak po rozkodowaniu nr VIN ZFA19200000633186 w systemie pojawia się model 1,9 JTD 88KW.

Proszę o podanie prawidłowego modelu samochodu bądź o podanie prawidłowego nr VIN. W tym momencie nie wiemy którym modelem mamy kierować się podając wycenę poszczególnych pozycji.

Zamawiający wymaga wyceny części do silnika benzynowego, w związku z powyższym dokona zmiany podanego w tytule części nr VIN, na inny. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Poz. 22

22	Linka hamulca ręcznego	12
----	------------------------	----

W tym modelu występuje linka hamulca prawa i lewa. Proszę o określenie o którą stronę linki chodzi w tej pozycji?

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty cenowej na Linkę hamulca ręcznego prawą i Linkę hamulca ręcznego lewą. W związku z powyższym Zamawiający dokona rozbicia przedmiotowej pozycji na dwie: Linka hamulca ręcznego prawa i Linka hamulca ręcznego lewa. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6.

Pytanie nr 14

Dotyczy ZP-2380-376-87/2017 „1 1.1.6 Zadanie nr 6 – Zakup części do pojazdów służbowych marki Fiat, Alfa Romeo W związku z chęcią przystąpienia do w/w postępowania chcielibyśmy dopytać o bardzo istotny element związany z pozycją w załączniku nr 3.

Fiat Ducato 115kW 2999ON 2008-2009r (Przykładowy nr VIN ZFA25000001590678)

Pozycja 29.

29	Koło klimatyzacji	20
----	-------------------	----

Informujemy, że na rynku części zamiennych w/w część występuje tylko i wyłącznie w kpl z sprężarką klimatyzacji. Nie można jej kupić a co za tym idzie zaoferować Zamawiającemu w takiej postaci. Proszę o informację, czy pozycja zostanie usunięta z załącznika?

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 6

Grupa pytań nr 15:

W związku z chęcią przystąpienia do w/w postępowania uprzejmie prosimy o wyjaśnienia to niżej wymienionych pozycji:

Chevrolet Aveo 61kW 1399PB 2005r (Przykładowy nr VIN KL1SF69A15B467423)

28	Rolka paska klinowego	10
----	-----------------------	----

Prosimy o podanie nr OE części w celu dokładnej jej weryfikacji.

Mając na uwadze problemy z jednoznacznością identyfikacją przedmiotowego asortymentu Zamawiający dokona usunięcia w/w pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2

Chevrolet Aveo 53kW 1150PB 2005r. (Przykładowy nr VIN KL1SF48T15B466696)

10	Koło wałka napędowego	2
----	-----------------------	---

Prosimy o podanie nr OE części w celu dokładnej jej weryfikacji.

Mając na uwadze problemy z jednoznacznością identyfikacją przedmiotowego asortymentu Zamawiający dokona usunięcia w/w pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokona również usunięcia pozycji nr 9 Koło wałka rozrządu.

13	Pasek klinowy	10
----	---------------	----

Prosimy o podanie nr OE części w celu dokładnej jej weryfikacji. W silniku występują 2 rodzaje pasków o różnym przeznaczeniu.

W związku z powyższym Zamawiający dokona rozbicie w/w pozycji na dwie, tj.: Pasek klinowy wspomagania oraz Pasek klinowy alternatora. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

Opel Astra IV 85kW 1598PB 2013r (Przykładowy nr VIN W0LPD6EDXEG029102)

47	Sonda lambda	10
----	--------------	----

Prosimy o podanie nr OE części w celu dokładnej jej weryfikacji. W silniku występują 2 różne sondy lambda

W związku z powyższym Zamawiający dokona rozbicie w/w pozycji na dwie, tj.: Sonda lambda przednia i Sonda lambda tylna. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

63	Koło dwumasowe	10
72	Zawór EGR	5

W tym modelu samochodu nie występuje koło dwumasowe, nie ma także zastosowania zawór EGR. Czy w związku z tym pozycje zostaną usunięte z załącznika?

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowych pozycji z Załącznika nr 3 do SIWZ

– formularz cenowy – ZADANIE NR 2. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2

Opel Astra III 85kW 1598Pb 2012r. (Przykładowy nr VIN W0L0AHL48D2018989)

16	Rolka paska alternatora	10
----	-------------------------	----

W tym silniku rolka paska alternatora nie ma zastosowania , występuje tylko napinacz paska wraz z rolką która jest z nim zintegrowana . Czy w tej pozycji ma zostać wyceniony w takim razie napinacz paska ? Prosimy o podanie nr OE części w celu dokładnej jej weryfikacji.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowych pozycji z Załącznika nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2

22	Koło dwumasowe	10
----	----------------	----

W tym modelu samochodu nie występuje koło dwumasowe .Czy w związku z tym pozycja zostanie usunięta z załącznika ?

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

32	Ośłona przekładni kierowniczej	10
----	--------------------------------	----

Prosimy o podanie nr OE części w celu dokładnej jej weryfikacji. W tym modelu występują 2 rodzaje przekładni kierowniczej różnych producentów.

Mając na uwadze problemy z jednoznacznością identyfikacją przedmiotowego asortymentu Zamawiający dokona usunięcia w/w pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2

59	Mechanizm wycieraczki przedniej z silnikiem	2
----	---	---

Zarówno mechanizm jak i silnik występują osobno , dlatego nie można ich zaoferować jako kpl. Proszę o informację, czy pozycja zostanie rozdzielona na 2 oddzielne ?

W związku z powyższym Zamawiający dokona rozbicie w/w pozycji na dwie, tj.: Mechanizm wycieraczki przedniej i Silnik wycieraczki przedniej . Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

Opel Insignia 162kW 1998PB 2013r. (Przykładowy nr VIN W0LGM5ED6D1122596)

24	Sonda lambda	10
----	--------------	----

Prosimy o podanie nr OE części w celu dokładnej jej weryfikacji. W silniku występują 2 różne sondy lambda

W związku z powyższym Zamawiający dokona rozbicie w/w pozycji na dwie, tj.: Sonda lambda przednia i Sonda lambda tylna. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

27	Zawór EGR	2
----	-----------	---

W tym modelu samochodu nie ma zastosowania zawór EGR. Czy w związku z tym pozycja zostanie usunięta z załącznika ?

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2

32	Rozrząd kpl	5
----	-------------	---

Czy w tej pozycji ma zostać podana cena za kpl rozrządu części przedniej? czy zestaw ma także zawierać część tylną zawierającą podzespoły napędu wałków balansowych ?

Zamawiający wymaga przedstawienia w przedmiotowej pozycji oferty cenowej za komplet rozrządu tj. część przednią i część tylną.

35	Pióro wycieraczki tył	10
----	-----------------------	----

W tym modelu samochodu nie ma zastosowania pióro tylnej wycieraczki. Podany nr VIN dotyczy modelu nadwozia typu sedan .Czy w związku z tym pozycja zostanie usunięta z załącznika?

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona usunięcia przedmiotowej pozycji. Stosowna zmiana zostanie

odnotowana w Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy – ZADANIE NR 2.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 11c, art. 12a oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych **modyfikuje zapisy** dokumentacji przetargowej ww. postępowania w zakresie załącznika nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

Zmodyfikowane dokumenty (formularz cenowy w podziale na zadania) stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Zamawiający zmienia termin składania ofert i wnoszenia wadium do postępowania na dzień 11.12.2017 r., na godz. 10:00. Przesunięciu ulega również termin otwarcia ofert na dzień 11.12.2017 r., na godz. 10:30.